

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Организации
Начальник ОСЗН по Кабанскому району
А.И. Белоголов
«12» 04 2019г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта :671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, ул.Тракторная, 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, 665,2 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка; 14487кв.м

1.4. Год постройки здания - 1900 г., пристроя 1974 г. последнего капитального ремонта 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2019г, капитального 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия, МАОУ «Степно-Дворецкая ООШ»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 671203, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Степной Дворец, ул.Тракторная, 23

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **в оперативном управлении.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность *(федеральная, региональная, муниципальная)* **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Муниципальное казённое учреждение «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул Кирова, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: **Образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: **основное общее образование**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слух, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет); да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на пассажирском транспорте «Кабанск-Истомино-Посольское», от ост.с.Степной Дворец до Школы

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2. время движения (пешком): 8-10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная; акустическая, тактильная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,У,С,Г), ВНД(К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,У,О), ВНД (С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДУ(С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,У),ВНД (К,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У),ВНД (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,Г), ДЧ-И (О,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, Текущий
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2022гг.в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации достичь полной доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности); Доступно полностью к 2024г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Рособринадзором

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Степно-Дворецкая ООШ»

Мошкина Н.А./
«12» 04 2019г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия**

1.2. Адрес объекта: **671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с.Степной Дворец, Тракторная 23**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее, **одноэтажное, 65,2 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка; **14487 кв.м.**

1.4. Год постройки здания-**1900** год, пристроя-**1974**г, последнего капитального ремонта-**2013**г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего-2019г., капитального- 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа», МО «Кабанский район», Республики Бурятия.**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **671203, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **в оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Муниципальное казённое учреждение «Районное управление образованием», Администрации МО «Кабанский район», Республики Бурятия**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **671200, Республика Бурятия, Кабанский район, Кирова 10.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: **Образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: **основное общее образование**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет); да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на пассажирском транспорте «Кабанск-Истомино-Посольское», от ост.с.Степной Дворец до Школы (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2. время движения (пешком): 8-10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная, акустическая, тактильная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Категории инвалидов и МГН	
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,У,С,Г), ВНД(К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,У,О), ВНД (С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДУ(С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,У),ВНД (К,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У),ВНД (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,Г), ДЧ-И (О,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации
 Начальник ОСЗН по Кабанскому р-ну
 А.И. Белоголов
 «12» 04 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное образование
 «Кабанский район» Республики Бурятия
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия.
- 1.2. Адрес объекта: 671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее **одноэтажное, 665,2 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка: **14487 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания - **1900 год**, пристроя - **1974 г.**, последнего капитального ремонта - **2013 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - 2019 г., капитального - 2021 г.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия, МАОУ «Степно-Дворецкая ООШ»
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **671203, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **основное общее образование**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на пассажирском транспорте «Кабанск-Истомино-Посольское», от ост.с.Степной Дворец до Школы
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **8-10 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная - нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути – **да**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,У,С,Г), ВНД(К)	-	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,У,О), ВНД (С,Г)	-	4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	15,16	7,8,9,10, 11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДУ(С,Г)	7,8,10 11	15,16,17, 18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,У),ВНД (К,С,Г)	17	13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У),ВНД (Г,С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,Г), ДЧ-И (О,У)	-	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Текущий Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2021гг.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: достичь полной доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступно полностью

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере образования с Рособринадзором

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте. – 12 л (фото №1-18)

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) рекомендации Комиссии

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Глава –

Руководитель МО СП «Ранжуровское» Пиноев Н.Х.

(подпись)

Начальник ОСЗН Белоголов А.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам.директора по УВР Кузнецова В.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители общественных организаций инвалидов

Председатель ВОС Неуступов Ю.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель организации, расположенной на объекте

Директор МАОУ «Степно-Дворецкая ООШ» Мошкина Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название).

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»
МО «Кабанский район» Республики Бурятия.
671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23
(наименование объекта, адрес)

(наименование объекта, адрес)									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016			
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	да		1,2,3	Высокий порог-ступенки	К,О	беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;	Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		1,2,3	Не все пути соответствуют доступности Имеется выбоины	К,О	пути движения должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.	Капитальный ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	нет			—	—	—	—	
1.4	Пандус (наружный)	да		4	—	К	Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.	—	

				Поверхность парковка должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси) следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			-наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); -наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); -наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; -наличие мест отдыха (рекомендуется).	Капитальный ремонт Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О,У,С,Г); ВНД(К)		1,2,3,4	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»
МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016		
№ п/п		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	4			К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет				К	Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	5			К,О	Входные двери ширину в свету должны быть не менее 1,2 м. Полотна наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, На путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или	Текущий ремонт

						"закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.	
2.5	Тамбур	есть	6		К	При прямом движении и одностороннем открывании дверей глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Основным требованием к данной зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К,О,У); ВНД (С,Г)		4,5,6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»
 МО «Кабанский район» Республики Бурятия.
 671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	15, 16	7,8, 9,10, 11,12	Наличие порогов более 0,014м	все	ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м тупиковые коридоры необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180° Ширина подходов к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			—		—	—
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			—		—	—
3.4	Лифт пассажирский	нет			—		—	—

(или подъемник)							
3.5 Дверь	есть			Высота порогов	все	Ширина дверей и открытых проемов в стене должна быть не менее 0,9 м. Окраска дверей должна быть контрастная со стенами. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий ремонт
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7,8, 11,12		все	Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У); ВНД (С,Г)	15,16	7,8,9,10,11,12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»

МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7,8, 10,11	15,16, 17,18			При подборе типа внутреннего оборудования, используемого МГН, и его размещения в здании, помещениях необходимо учитывать их соответствие требованиям ГОСТ Р 53453. Целеесообразно использовать в применяемом оборудовании контрастные сочетания цветов: дверь – стена, ручка; санитарный прибор – пол, стена; стена – выключатели. Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	Текущий ремонт

						Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м. от уровня пола. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Поверхность столов индивидуального пользования, других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		_____		_____	_____
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		_____		_____	_____
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		_____		_____	_____
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		_____		_____	_____
	ОБЩИЕ требования к зоне				При технической невозможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной зоны или участка (например, у входной		

зоны) либо , обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О,У); ДУ (С,Г)	7,8, 10,11	15,16, 17,18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане № фото	Содержание			Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»
 МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	17	13,14	Нет пространства для размещения коляски рядом с унитазом. Размеры туалетной комнаты 1,60х 1.00 Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет опорных поручней Смеситель барашкового типа кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой. Нет универсальной кабины Нет системы двусторонней связи с дежурным	все	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие	Текущий ремонт

					опору для сидения. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей оповещение постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). следует применять водопроводные краны с рычажной ручейкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной воды не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			
ОБЩИЕ требования к зоне			наличии на ОСИ (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И (О,У) ВНД (К,С,Г)

17

13,14

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Капитально-текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Степно-Дворецкая основная общеобразовательная школа»
 МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

671203 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Степной Дворец, Тракторная 23
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			ВНД	С,Г	Надписи: Символы доступности. Указатели направления *размещение на высоте не более 160 см *высота прописных букв не менее 7,5 см *хорошая освещенность. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размером знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Указатели, пиктограмм: размещены на высоте не более 200 см высота прописных букв не менее 7,5 см, хорошая освещенность. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информация;- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков) радиомаяками (радио-метками) для слепых или слабовидящих посетителей,	

						для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а так же световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	
6.2	Акустические средства	нет		ВНД	С	звуковая сигнализация Текстофоны (текстовые телефоны) звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля	
6.3	Тактильные средства	нет		ВНД	С	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации;- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	
ОБЩИЕ требования к зоне						Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: -непрерывность информации (на всех путях движения МГН), -своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; -предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У); ВНД (С,Г)			нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью. Избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ Степно-Дворецкой основной общеобразовательной школы

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1.Учительская | 10. кабинет №4 |
| 2.Директорская | 11.кабинет №5 |
| 3.Кабинет№1 | 12.кабинет №6 |
| 4.Обеденный зал | 13.кабинет №7 |
| 5.кухня | 14.кабинет №8 |
| 6.цех | 15.коридор |
| 7.кабинет №2 | 16.вестибюль |
| 8.кабинет №3 | 17.санузел |
| 9.библиотека | |



Результаты фотофиксации на объекте МАОУ «Степно-Дворецкая ООШ»

Фото №1
Вход на
территорию

от
остановки
общественн
ого
транспорта



Фото №2
Вход на
территорию




Фото №3
Вход на
территорию




Фото №4
Вход в
здание
Пандус
наружный




Фото №5
Дверь
входа в
здание




Фото №6
Вход в
здание
Тамбур

7



Фото №7
Пути
движения
внутри
здания

Вестибюль

Эвакуацион-
ный выход
из здания




Фото №8




Фото №9
Вход в
учительскую



Фото №10
Вход в
столовую



Фото №11
Коридор 1




Фото №12
Коридор 2




Фото №13
Санузел 1



Фото №14
Санузел 2




Фото №15
кабинет №2




Фото №16
Кабинет
№3




Фото №17
Кабинет
№4




Фото № 18
Кабинет
№5

